



Iglesia Católica San José

Proyecto del Nuevo Templo
Actualización – Septiembre 2025



Agenda

- Cronograma / Estado del Proyecto
- Elementos “Indispensables”
- Plano del terreno (plano base y plano maestro)
- Plano (interior)
- Comparaciones con la iglesia actual
- Imágenes del exterior e interior
- Posibles mejoras

Cronograma

- Análisis de Opciones de Terreno – Marzo 2025 – **Completado**
- Diseño Esquemático – Finales de junio 2025 – **Completado**
- Estimado Inicial de Costos del Diseño – Finales de junio 2025 – **Completado**
- Reuniones Parroquiales para Compartir el Diseño Inicial – **Ago/Sept 2025**
- Desarrollo del Diseño – **En proceso, julio-noviembre 2025**
- Reuniones Parroquiales para Compartir el Diseño Final – Dic 2025
- Aprobaciones Diocesanas/Vaticanas – Dic/Ene/Feb 2026
- Documentos de Construcción – Febrero 2026
- Licitación de Construcción Terminada – Abril/Mayo 2026
- **Inicio de la Construcción – Junio 2026 – Se estima 18 meses**



Elementos “indispensables” en la construcción de nuestra nueva iglesia

1. La capacidad de bancas debe ser para más de 800 personas, con espacio extra disponible (agregar sillas en la nave y en el vestíbulo) para llegar a un total de 1,200 asientos.
2. Dos confesionarios que permitan confesión detrás de la rejilla o frente a frente.
3. Baños suficientes.
4. Sacristías separadas para sacerdotes, monaguillos y sacristía de trabajo. La sacristía de trabajo debe estar cerca del altar. El tamaño de las sacristías debe ser mayor que en nuestro edificio actual.
5. El número de lugares de estacionamiento no debe reducirse.
6. Un vestíbulo en la entrada de la iglesia más grande que el espacio actual y en el cual se puedan llevar a cabo actividades después de las Misas.
7. El presbiterio (área del altar) debe ser al menos del mismo tamaño que el actual, pero con espacio adicional frente al altar para que en el futuro pueda realizarse una ordenación.
8. Posibilidad de expansión: la iglesia debe diseñarse de tal forma que pueda crecer después a 1,200 asientos en bancas, incluyendo una futura Capilla de Adoración y otros salones.


Elementos “indispensables” en la construcción de nuestra nueva iglesia

1. La capacidad de bancas debe ser para más de 800 personas, con espacio extra disponible (agregar sillas en la nave y en el vestíbulo) para llegar a un total de 1,200 asientos.
 2. Dos confesionarios que permitan confesión detrás de la rejilla o frente a frente.
 3. E
 4. S
- ## Y cumplir con el presupuesto de construcción de \$11.0 millones
5. El número de lugares de estacionamiento no debe reducirse.
 6. Un vestíbulo en la entrada de la iglesia más grande que el espacio actual y en el cual se puedan llevar a cabo actividades después de las Misas.
 7. El presbiterio (área del altar) debe ser al menos del mismo tamaño que el actual, pero con espacio adicional frente al altar para que en el futuro pueda realizarse una ordenación.
 8. Posibilidad de expansión: la iglesia debe diseñarse de tal forma que pueda crecer después a 1,200 asientos en bancas, incluyendo una futura Capilla de Adoración y otros salones.

Plano



Plano Maestro



Futuro:

- Capilla de Adoración
- Campanario
- Salón Parroquial
- Expansión de la Iglesia
- Estacionamiento Adicional
- Andadores



Diseño de la Nueva Iglesia – Plano Interior




Elementos Clave:

- Capacidad para 867 personas (incluyendo coro y asientos para personas con discapacidad)
- Asientos adicionales con sillas para ~350 personas en la nave y el vestíbulo
- Nave (área principal de la iglesia): 10,103 pies²
- Vestíbulo grande: 1,925 pies² – con buena visibilidad hacia la nave/altar
- Dos confesionarios – privados o frente a frente
- Altar elevado
- Sacristía grande para el sacerdote y sacristías separadas para monaguillos y sacristía de trabajo
- Coro ubicado en el área del transepto derecho, cerca del altar
- Baños: 6 para mujeres, 4 mingitorios/2 compartimentos para hombres, y 1 baño familiar

Subdivisión (Norte)

S
t
a
r
r
D
r
i
v
e



SPACE COLOR LEGEND

- ALTAR
- SACRED SPACES
- CIRCULATION
- SACRISTY
- ASSEMBLY
- SUPPORTING SPACES
- MECH/STOR

Estacionamiento actual

Plano del interior – 15,620 Sq Ft con 867
asientos



Comparación de Dimensiones de la Estructura Nueva Iglesia vs. Actual

Nueva Iglesia	Iglesia actual
Asientos en Bancas* / Con Sillas Adicionales* = 867 / ~1200	Asientos en bancas*/con la cafetería/ Capacidad máxima = 567/738/999
Total Nave (área principal) = 10,103 sq ft Nártex (vestibulo de entrada) = 1,925 sq ft Total del edificio = 15,620 sq ft	Capilla (área principal) = 6,179 sq ft Total del área con la cafetería abierta = 9,439 sq ft
Techo – 37.5’ (en su punto máximo)	Techo – 27’ (en su punto máximo)
Dimensiones de Pasillo Central y Pasillo Lateral = 8.0 ft / 5.0 ft	Dimensiones de Pasillo Central y Pasillo Lateral = 7.0 ft / 4.0 ft

*calculado considerando 21 pulgadas de espacio lineal por persona en los asientos





Perspectiva Aérea
del Campus – Noreste



Perspectiva Aérea del
Campus – Suroeste



Vista Exterior desde Starr Drive



Vista Exterior del Estacionamiento



Vista Exterior desde la Plaza de Entrada



Vista Exterior de la Esquina Sureste



Vista Interior desde el Nártex



Vista Interior de la Iglesia



Vista Interior del Altar



Vista Interior del Transepto
(El transepto es la parte transversal de la iglesia,
la sección que cruza la nave principal formando
una especie de "cruz" en el plano del edificio-)



Vista Interior desde el Altar

¿Qué pasará con la iglesia actual?

- Aunque no es algo que el Comité de la Construir la Nueva Iglesia esté encargado de manejar o decidir, se están considerando opciones para reutilizar el espacio del Centro de la Capilla en beneficio tanto de la iglesia como de la escuela.
- Las opciones incluyen un salón multiusos grande, expansión de la Capilla de Adoración, salones adicionales para reuniones y oficinas.
- Hasta el momento no se han tomado decisiones ni elaborado planes formales.
- La financiación inicial para la reutilización se está recaudando a través de varios eventos escolares (Men's Night (Noche de Caballeros), Gala, etc.).
- Su servidor está trabajando con el Consejo Pastoral y la dirección de la escuela para definir los próximos pasos.

Cambios en el diseño para respetar el Presupuesto

- Cumplir con el presupuesto de \$11.0 millones requirió ajustes en el diseño.
- Se eliminaron los elementos del Campanario y la Columnata (pasillo exterior).
- Si es posible, nos gustaría reincorporar esos elementos.
- Se requiere un financiamiento adicional estimado de \$1 millón de dólares.
- Equivalente a 1 año adicional de promesa de pago (Pledge).



Vista Exterior de la Plaza sin Campanario ni Columnata (pasillo exterior)



Vista Exterior de la Plaza con el Campanario y Columnata (pasillo exterior)



Vista Exterior Perspective desde el sureste sin Campanario ni Columnata (pasillo exterior)



Vista Exterior desde el sureste con el Campanario y Columnata (pasillo exterior)

Vista isométrica desde el NOROESTE, que muestra el edificio en 3D para ver altura, ancho y profundidad al mismo tiempo.



Vista isométrica desde el SUROESTE que muestra el edificio en 3D



Vista isométrica desde el SURESTE, que muestra el edificio en 3D



Vista isométrica desde el NORESTE, que muestra el edificio en 3D



Algo que
considerar



Iglesia Católica San José

¿Preguntas?